

חסן אבו אלחסן
אדריכל , מנהל בטיחות
מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס)
23/02/22
עמוד 1 מתוך

לכבוד
מ.מ. קדומים

שלום רב,

שם הרשות המקומית: מ.מ. קדומים
שם הפרוייקט: סקר נגישות גני משחקים

נחלת אסתר – גן מרכזי:

- 1- לא קיימת כניסה נגישה.
- 2- שביל לא מרוצף.
- 3- אין מתקן נגיש.
- 4- ספסלים לא נגישים.
- 5- שולחן פיקניק לא נגיש.

גן העוז – העוז 4

- כניסה דרך בית כנסת
- 1- התקנת שלט הכוונה " כניסה נגישה"
 - 2- הנגשת ספסלים.
 - 3- אין מתקן נגיש.

גן החיל 38:

- 1- התקנת מאחזי יד , פסי אזהרה ומשטח אזהרה למדרגות בכניסה בצד ימין.
- 2- אין ספסל נגיש.
- 3- התקנת מאחזי יד לכבשים (רמפות).
- 4- חלק שמאלי עם ספסלים לא נגישים. להנגיש לפחות ספסל אחד.
- 5- שביל צפוני מתחיל בשיפוע חזק ללא מאחזי יד.
- 6- סימון חניית נכים על הרחוב.

גן הדורות- ברקת 1

- 1- חסר שילוט בכניסה.
- 2- קיימים ספסלים נגישים.
- 3- קיים שביל נגיש.
- 4- קיים מתקן נגיש.
- 5- חסר סימון פחי אשפה.
- 6- חסר סימן מאתר לברזיה.



נגיש ללקויות ראייה



נגיש ללקויות שמיעה



נגיש לאנשים בכסא גלגלים

חסן אבו אלחסן
אדריכל , מנהל בטיחות
מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס)
23/02/22
עמוד 2 מתוך

גן החממות:

- 1- סימון חניית נכים לרכב גבוה.
- 2- הכשרת שביל גישה ע"י ריצוף באבן משתלבת או אספלט. קיים שביל עפר.
- 3- קיימת מדרגה בכניסה (אבן גן) בגובה כ-17 ס"מ.
- 4- אין מתקן נגיש.
- 5- אין ספסל נגיש (עם משענת יד).

גן הראשונים:

- 1- חניות נכים : קיימות 2 חניות. יש להסדיר עליה למדרכה.
- 2- שביל גישה : בחלק ממנו שיפוע חזק מעל 10 אחוז. יש למתן.
- 3- התקנת שלט מכוון לכניסה נגישה.
- 4- אין מתקן נגיש.
- 5- אין ספסל נגיש (עם משענת יד).

גן שי – שוהם 27:

- 1- קיימת מדרגה בכניסה. יש לייצור שיפוע נגיש.
- 2- אין ספסל נגיש.
- 3- אין מתקן נגיש.

גן בית הכנסת משכן מאיר - יהלום 1:

- 1- קיים מתקן קטן לא נגיש.
- 2- ספסלים לא נגישים. יש להנגיש לפחות ספסל אחד.

גן תרשים:

- 1- הסדרת שיפוע למדרכה.
- 2- אין מתקן נגיש.
- 3- הסדרת שביל גישה לספסל כולל הסדרת בור ליד. לחילופין: השלמת ריצוף בכניסה בשטח בין כניסה לעץ בצד ימין ויצירת מקום לכסא גלגלים כולל העברת ספסל.

משחקה:

- 1- הסדרת שירותים עפ"י סקיצה שתסופק בנפרד.



נגיש ללקויות ראייה



נגיש ללקויות שמיעה



נגיש לאנשים בכסא גלגלים

חסן אבו אלחסן
אדריכל , מנהל בטיחות
מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס)
23/02/22
עמוד 3 מתוך

2- סימון חניית נכים לרכב גבוה בקרבת כניסה למבנה.

גן כרם הלוי – הזית 4

- 1- סימון חנית נכים לרכב גבוה קרוב לכניסה.
- 2- מתקן נגיש – קיים.
- 3- תיקון משטחי אזהרה סביב נדנדה נגישה.
- 4- אין ספסל נגיש. קיימים 5 ספסלים + שולחן פיקניק.
- 5- הסדרת שביל גישה עד המשחקייה.

גן נחלה – נחלה 2

קיימות שתי כניסות : תחתונה ועליונה.
כניסה תחתונה לא נגישה בגלל שיפוע חזק.
כניסה עליונה תוגדר כנגישה :

- 1- הוספת מאחזי יד בכבש (רמפה).
- 2- הוספת שלט "כניסה נגישה".
- 3- אין ספסל נגיש.
- 4- תיקון משטחי אזהרה סביב נדנדה נגישה.
- 5- מדרגות מאבן פראית לא נגישות ולא בטיחותיות. ללא מאחזי יד , ללא סימני אזהרה ואין התאמה בין רום ושלח. מומלץ לבטל אותם.

גן טל חרמון:

- 1- סימון חניה לרכב גבוה.
- 2- השלמת שביל מרוצף מאזור מעבר חצייה עד משטח משחקייה.
- 3- אין ספסל נגיש (קיימים 8 ספסלים).
- 4- ריצוף משטח לכיסא גלגלים ליד ליד ספסל נגיש.

גן אהובה: גלעד 1:

- 1- אין מתקן נגיש. קיימים 3 מתקנים קטנים לא נגישים.
- 2- סימון חניה לרכב גבוה.
- 3- הנגשת ספסל.

נגיש ללקויות ראייה



נגיש ללקויות שמיעה



נגיש לאנשים בכסא גלגלים



חסן אבו אלחסן
אדריכל, מנהל בטיחות
מורשה גישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס)
23/02/22
עמוד 4 מתוך

גן רבבות אפרים:

- 1- סימון חניה לרכב גבוה.
- 2- אין ספסל נגיש. אין גישה לספסלים בצד מזרחי.
- 3- אין הנמכת מדרכה.
- 4- אין מתקן נגיש.
- 5- טיפול במהמורות ושקיעות מתחת לדשא סנטטי באזור מתקן גדול.
- 6- שולחן פיקניק לא נגיש.

גן קול צופייד 1:

- 1- סימון חניה לרכב גבוה.
- 2- הסדרת עליה למדרכה.
- 3- אין ספסל נגיש.
- 4- סימון עמודי הצללה ללקויי ראייה.

גן שילה – שילה 2:

- 1- סימון חניה נגישה לרכב גבוה כולל עלייה למדרכה.
- 2- אין ספסל נגיש.
- 3- אין מתקן נגיש.
- 4- סימון עמודי הצללה ללקויי ראייה.

גן בורוכוביץ – היובל 1:

- 1- סימון חניה נגישה לרכב גבוה.
- 2- אין ספסל נגיש.
- 3- אין מתקן נגיש.
- 4- משטח חול עם מתקני כושר לא נגיש.

גן בר און הנבל 45:

- 1- סימון חניית נכים
- 2- אין ספסל נגיש.
- 3- אין מתקן נגיש.

נגיש ללקויות ראייה



נגיש ללקויות שמיעה



נגיש לאנשים בכסא גלגלים



חסן אבו אלחסן
אדריכל, מנהל בטיחות
מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס)
23/02/22
עמוד 5 מתוך

גן הנבל 2:

- 1- יצירת שביל מרוצף באורך כ-7 מ' עד הדשא.
- 2- אין ספסל נגיש.
- 3- אין מתקן נגיש.
- 4- אין פס מאתר לברזיה.

גן הר חמד:

(גן קטן לא נגיש. מומלץ להגדיר אותו כלא נגיש)

- 1- אין חניה נגישה
- 2- אין מתקן נגיש
- 3- קיימות 3 מדרגות לא נגישות עם אבן פראית לא נגישות ולא בטיחותיות. (אין מאחזי יד ואין סימוני אזהרה).
- 4- אין ספסל נגיש.
- 5- אין גישה נגישה.

בכבוד רב,
אדריכל חסן אבו אלחסן
מורשה נגישות מתו"ס

אדריכל חסן אבו אלחסן
מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה
(מתו"ס) לאנשים עם מוגבלות
תעודת רישום מס' 090
ת.ד. 2643 כפר קאסם 48810
נייד: 052-4474938 aboalhassan@walla.com



נגיש ללקויות ראייה



נגיש ללקויות שמיעה



נגיש לאנשים בכסא גלגלים